

11. Regenerierungs- und Verschleißmaße

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die hauptsächlichsten Funktionsmaße. Dabei sind die Nennmaße aufgeführt und die Grenzverschleißmaße in Klammern angegeben.




Abb. 8: Anker




Abb. 9: Polgehäuse

Kontakthub 0,8 bis 1,5 mm (vgl. Pkt b.)




Abb. 10: Zugmagnet




Abb. 11: AS-Schildlager