

Jahres-Inhaltsverzeichnis 1977

Kommentare

Unser neuer Titel	1/3
Immer wieder: zu schnell	2/39
Übungsplatz-Initiativen	3/75
Fahrziel: Fair und ohne Fehler	4/111
Freiwillige Helfer der VP	5/147
Achtung – Sommerfahrverkehr!	6/183
Im Falle eines Falles...	7/219
Neue StVO – Höhere Sicherheit für alle im Straßenverkehr	8/255
Sichere Wege für unsere Schulkinder	9/291
Bremsprobe	10/327
Maßvoll	11/363
Eine neue Qualität der Verkehrssicherheit	12/399

Verkehrssicherheit

Schwerpunktaufgaben 1977	2/43
Winterferien	2/50
Vorsicht! Fußgängerüberweg!	2/50
Das A am Lkw	3/82
Rücksicht	4/123
Gefährliche Kurven	5/154
Weil er rechts blinkte	6/194
Freiwillige Helfer der VP am Unfallort	6/195
Legen Sie den Gurt an?	7/228
Ordnungswidrigkeiten vorbeugen	7/229
Kinder im Verkehr auf Marken	7/229
Die Grundregeln	8/258
Wesentliche Neuerungen	8/260
Verordnung über das Verhalten im Straßenverkehr	8/265
Verkehrszeichen	8/275
Die Verkehrszeichen der neuen StVO	9/294
Unangemessenes Tempo – Wie schnell ist das?	9/297
An der Seite der Volkspolizei	9/298
Kreuzungen	10/338
40 Tote durch Leichtsin	10/341
Vorrang für die Großen	11/371
Verkehrssicherheits-Programm	12/402
Abstand halten	12/405

Verkehrssicherheitsaktive

Postsache aus Annaberg-Buchholz	1/4
Turnier der Ritter von heute	1/5
Leipzig	6/196
und Eisleben	6/197
Turnier für die Sicherheit	8/278
Für die Auslandsfahrt gerüstet	8/278
Jugend-VSA	10/350

Verkehrsorganisation

Verkehrstest: LEIPZIG	1/11
Kennzeichnen akuter Gefahrenstellen	2/58
Gefährliches Parken	4/122
Verkehrstest Potsdam	5/150
Parken auf Zeit	5/161
Fragen zum Fahren	5/177
Service für die Welle	6/186
Neuheiten an unseren Autobahnen	6/190
Verkehrsorganisation zum Sportfest	6/191

Motorisiert in die VR Polen	7/247
Tanken vor Ausreise in die ČSSR	9/319
Autobahn Berlin–Rostock	10/347
Oberhofer Schneemänner	11/376
Verkehrstest Oberhof	12/410

Rechtsfälle

30 km/h zu schnell – tödlicher Unfall	1/10
Rechts fahren!	4/123

Der juristische Rat

Ärger mit zu hohen Preisen	1/16
Garantie – wie lange?	1/17
Unfallmeldung vergessen – was nun?	2/62
Zum Entwurf eines neuen Arbeitsgesetzbuches (AGB)	3/88
Wann ist eine Nachbesserung zumutbar?	4/121
Regreßforderung nach Verkehrsunfällen	8/261
Die Kraftfahrversicherungen nach Einführung des ZGB	12/416

Test/Beurteilungen

Saporoshez 968 A	2/46
Wohnanhänger Intercamp HS	2/54
Trabant 601	3/78
MZ TS 250/1	4/114
Trabant 601	5/162
Wir fahren das 5-Gang-Gespann	7/248
Ein guter Tropfen	8/280
Mini-Test	9/307
Kombi-Vergleich: Lada WAS 2102 – Moskwitsch 2137	10/330
Polski-Fiat 125p MR 75 (1300 cm ³)	11/366

Kraftfahrzeugvorstellungen

Lada 1600	1/14
Trabant „S de luxe“	9/303

Technik

Die Batterie im Winterbetrieb	1/18
Anhänger-Blinkschaltung vollelektronisch	1/21
Die Benzinheizung des Saporoshez 968	1/30
Umrüstung auf 12 Volt – lohnt sich das?	2/63
Zündeinstellung mit Stroboskop	2/64
Der Shiguli-Vergaser	4/130
Korrosionsschutz an Karosseriekanten (Wartburg 353)	5/170
Temperaturanzeige im Dacia	6/205
Einbau einer Kofferraumbeleuchtung	6/205
Garantie für Isolator-Zündkerzen	6/210
Für den Anhängerbetrieb	7/236
Schaltkontakt für den Rückfahrscheinwerfer	7/238
Korrosionsschutz an Karosseriekanten (Lada/Polski-Fiat)	7/244
Stroboskoplampen	9/310
Aus der Einstellpraxis	9/313

Korrosionsschutz an Karosseriekanten (Dacia/Zastava)	9/314
Vergaserprobleme	10/352
Batterieladung über Vorschaltlampe	11/391
Korrosionsschutz an Karosseriekanten (Škoda S 100/1000 MB)	12/418

Sachsenring-Information

Rote Lampe verlöscht nicht	2/68
Vorspur und Reifenverschleiß	5/167
Einstellwert für die Vorspur	5/167
Empfehlungen zum Radwechsel	5/167
Erfahrungen mit Laufleistungen	5/167
Auswirkungen falscher Vorspur	5/167
Informationen des VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau	12/424

Du und dein Trabant

Leistungsabfall	1/26
Leises Türschließen	1/26
Seltener Fund	1/26
Warmstartproblem	1/26
Klemmkontakt wackelt	1/26
Am Kabel lag's	2/68
Regler-Rasseln	2/68
Türriegelung defekt	2/68
Hektstütze zweistufig	2/68
Längerer Benzinhahn	2/68
Brücke in der Steckdose	3/101
Nachträglich mit Mischkammer	3/101
Alu-Kabel tut's auch	3/101
Schaumstoffhimmel	5/167
Wenn Duroplast aber nun ein Loch hat...	6/208
Leiser durch Strömungskegel	6/209
Getriebeaufhängung gesichert	6/209
Zweikreis-Blink- und Warnblinkanlage für Trabant	7/239
Spannbandriß am Trabant 601	7/239
Antenne unterm Dach	9/318
Waschanlage mit Fußbetätigung	9/318
Wisch-Wasch-Schalter	9/318
Falsch gepolt	9/318
Zusätzliche Lärmdämmung – was bringt das?	10/356
Mehr Frischluft im Trabant	10/356
Wirbel am Heck	11/390
Magnetischer Kurzschluß	12/424
Hebevorrichtung	12/424
Staub in der Schlußleuchte	12/424

Wartburg-Information

Neue Bremsflüssigkeit	3/102
Kein PVC-Kraftstoffschlauch	3/103
Hinweise zur Scheibenbremse	3/103
Betriebsanleitung für Wartburg 311	3/103
Entstöraufwand für Autosuper	11/388

Imperhandel informiert

Veränderungen des Lada-Zylinderkopfes	3/102
Der Oktanversteller	4/133
Warum blinkt die Ladelampe?	4/136

Spannen des Zastava-Zahnriemens Ab Werk geändert	5/172 5/172	Zündungsfehler Radiostörungen	11/388 11/389	Stiefel zum Motorradfahren Wie bleibt unsere Maschine fit?	8/286 9/320
Prüf- und Nachrüstmöglichkeiten für Stoßdämpfer	6/206	Anhängerblinkschaltung mit Dioden	11/389	Test der Geschicklichkeit beim Campingtreffen	10/357 10/357
Kaltstart mit gedrosselter Drehzahl	6/206	Batteriepflege	11/389	Test-Vergleich	10/358
Reifengrößen für Moskwitsch-Typen	7/243	Elektrische Temperaturanzeige	12/423	Wie bleibt unsere Maschine fit?	11/392
Veränderung am Kettenspannschuh des Lada-Motors	8/282	Autoantennen-Tip	12/423	Wir fahren weiter	11/393
Lastabhängiger Bremskraftregler am Moskwitsch 412/2140	8/282	Rückfahrcheinwerfer	12/423	Tips für das Mokick S 50	12/429
Achsversatz der Hinterachse bei WAS-Typen	9/316	Heizgebläse verbessert	12/423	Winterpause in der Ecke	12/429
Neue Hinterachse im Polski-Fiat 125p	9/316	Schaltpause			
Ventillehre für den Lada	11/388	Eine Schnapsidee	1/22	Verschiedenes	
Fehler in der Betriebsanleitung	11/388	Der lange Weg zur Batterie	2/59	Fahrschule für Fortgeschrittene (2)	1/8
Diagnosewerte und technische Daten (1) Lada/Shiguli	12/422	Touristik		Wie teuer wird ein Auto?	
Selbst geholfen		Böhmerwald	1/15	(Saporoshez 966 und 968)	1/23
Fehler am Batterie Hauptschalter	1/27	Informationszentren	1/33	Auswuchten – aber wie?	1/25
Verbesserte Scheibenwaschanlage	1/27	ČSSR erwartet die Touristen	2/57	Saft für die Welle	1/33
Tankschloß klemmt	1/27	Bulgarien 1977 im Foto	2/57	Schneller zur Fahrerlaubnis	2/44
Feuchter Kofferraum	2/66	Reisetips für Pkw-Touristen	3/94	Körperbehinderte Kraftfahrer	2/52
Gebälgeschalter versagte	2/66	(Un-)gefährliche Bären?	4/126	Reifenwenden auf der Felge?	2/58
Heizungsbowdenzug klemmt	2/66	VR Bulgarien	4/126	Wertermittlung gebrauchter Krafträder	3/84
Überhitzung durch Pappschild	2/66	VR Polen	5/159	Technische Überprüfung	3/89
Unterschiedliche Bremspedale	2/66	SR Rumänien	6/188	Hebevorrichtungen	3/92
Platz in der Garage	2/67	Neues aus Bulgarien	6/189	Wie teuer wird ein Auto?	
Temperaturschalter klemmte	2/67	Mit dem Bus nach Budapest	6/189	(Dacia 1300)	3/98
Leiseres Heizungsgebläse	2/67	Im Transit durch die UdSSR	7/226	Fahrschule für Fortgeschrittene (3)	4/118
Gummizahnriemen richtig warten	3/102	Reiseführer und Autoatlas	7/226	Autobahnzeichen in der ČSSR	4/124
Startprobleme	3/102	Vor den Toren Bratislavas	7/227	Auswuchten – aber so!	4/134
Ohne Laddkratzer beim Aufbocken	3/103	So rollt's in Bulgarien	7/227	Schätzen – Wert ermitteln	4/135
Defekter Anlasserfreilauf	4/136	Ungarische Volksrepublik	8/262	Pflegetips	4/138
Zusätzlicher Anlaßschalter	4/136	Messestadt Plovdiv	8/263	Faltgaragen aus verbessertem Material	4/141 4/141
Warnschalter für Scheinwerfer	4/136	Hotelführer DDR	8/263	Torfeststeller	4/141
Akustische Blinkkontrolle	4/137	Handgeschöpftes aus der ČSSR	8/263	Start mit drei Achsen	5/156
Intervallschalter	4/137	Vulkane im Bäderdreieck	9/302	Wie fährt man in der Sowjetunion?	5/158
Rückspiegel-Selbsthilfe	4/137	Ungarnreise	9/302	Arbeitsplatz Auto	5/160
Türverkleidung abnehmen	4/137	Fotowettbewerb 77	9/302	Wie teuer wird ein Auto?	
Akkupflege – kein Problem	5/172	Kleinod an der E 97	9/302	(Polski-Fiat 125p)	5/164
Elektronische Magnetzündanlage	5/173	Pkw-Reisen in die UdSSR	10/336	Radkappen	5/178
Mehr Schlafplätze	6/207	In Jalta fährt man Bus	11/386	Pkw-PS beim polnischen Nachbarn	6/198
Besserer Kurzstreckenbetrieb	7/242	Černa v Pošumavi am Böhmerwald	11/387	Autoservice 77	6/201
Leiser im Wartburg	7/242	Im Sattel durch Ungarn	12/414	Freizeit mit dem Caravan (1)	6/202
Warnleuchte für angezogene Handbremse	7/243	Bücher unterm Baum	12/415	Rückführung von Bleiakumulatoren	6/204
Geräusche mit kleiner Ursache	8/283	Polnische StVO	12/415	Hilfe-Zeichen	7/222
Kotflügelverkleidung	8/283	Auf zwei Rädern		Freizeit mit dem Caravan (2)	7/224
Aufsetzer beim Schieben	8/283	Seitengepäckträger für das S 50	1/34	Wertermittlung gebrauchter Pkw	7/230
Kraftstoffleitung abgequetscht	8/283	MZ-Anleihe	1/34	Automobilfahrkunst	7/234
Bessere Belüftung im Fondraum	9/316	Behälter für Bekleidung	1/35	Ausgewuchtet	7/246
Zusatz-Waschanlage	9/317	Behälter für Bekleidung	1/35	Autofahren in Ungarn	8/279
Hilfe fürs Ventileinstellen	9/317	Alles schon mal dagewesen	2/69	Autos am Haken	9/299
Helles Bremslicht mit altem Brems- lichtschalter	9/317	Abblendrelais für Motorräder	2/69	Reifen für Pkw	9/304
Verbrauch zu hoch	9/317	Mit Satteltasche	2/69	Runderneuerung für Radialreifen	9/305
Geändertes Gasgestänge	10/354	Schneeketten am Gespann	2/70	Moskauer Messen	9/306
Wisch-Wasch-Schalter	10/354	Neue Helme in Sicht	2/70	Zwischen Kreml und Gartenring	10/335
Elektronische Spannungsminderung	10/355	Wintertreffen '77	3/104	Messenachrichten	10/342
Durchstarten ohne Zündung	10/355	S 50-Fahrer helfen sich selbst (2)	3/105	Bestellte Hilfe	10/344
Bowdenzug für die Kofferklappe	11/388	Superschutz und beste Sicht?	4/142	Das 250. Verkehrsmagazin	10/350
		Schutzbrille geklebt	4/143	Wie sagen wir's den Eltern?	10/351
		Welcher Umbau ist erlaubt?	5/174	Aus der (Fahr-)Schule geplaudert	11/378
		Koffer fürs Motorrad	5/176	Wertermittlung gebrauchter Pkw-	
		S 50-Fahrer helfen sich selbst (3)	6/211	Einachsanhänger	11/381
		S 50-Fahrer helfen sich selbst (4)	7/250	Viel hilft nicht viel	11/394
		Erfahrungen mit dem Tank der TS 150	7/251	Umsteiger	12/408
		Wie bleibt unsere Maschine fit?	8/284		