Jahres-Inhaltsverzeichnis 1980

Verkehrssicherheit		QEK-Junior praktischer Camping-Teleskop	5/10	Rost blockierte	5/23
Parken im Schnee	1/8	Wohnanhänger "Bastei" mit Propan-	8/23	Gewinde nachgeschnitten Taster richtig befestigen	6/22
Unfallfolgen	1/10	gasheizung "solar 3000"	9/80	Leichteres Nachtanken	6/22 7/25
Anschnallbedürfnis	1/14	Neuer Lada 1300 (WAS 2105)	10/6	Seltener Fehler (Aussetzer)	7/25
Wohin mit dem Auto	1/22	CT 6-2 Luxusausführung, gebremst	11/4	Batterietransport	7/25
Lichtspiele	2/8	Vergasertest Lada 1200	12/4	Krümmer war's	7/25
Aufhebungs-Varianten	2/9	vergaseriest Lada 1200	12/4	Zündspule geschützt	8/26
Zug-Folgen ·	2/10			Haube klappert nicht mehr	9/26
O(h)rientierung	2/20	Technik		Mutter war locker (Laufruhe)	9/26
Gurt-Episoden	2/20	C. L. I. W. L.	4/40	Winter-Vorsorge	9/26
Lebensretter	3/4	Stroboskop-Varianten Trick mit Wagenheber	1/18	Auch mit "Phon Ex"	9/26
Aktuelle Notizen in Sachen		- BOOK - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1/25	Verlängerung mit Gelenk	9/26
Verkehrssicherheit	3/6	Angaben ohne Gewähr (Luftdruckprüfer) Wie fährt man sparsam?	2/12 2/18	Bremslicht-Garantie	10/27
Geste des guten Willens?	3/7	Druckminderung bei Kälte	3/14	Noch ein Tip	10/27
Bremswirkung	3/10	Autoelektrik ohne (Rätsel (1)	3/15	Knebelschrauben am Krümmer	10/27
Abgeschaltet	3/15	Gepäck am Heck	4/14	Regenerierte Unterbrecherkontakte	10/27
Szenen eines Einsatzes	4/5	Anzeige für Kühlwasserstand	4/18	Kein Fensterklappern	12/23
StVO in der Tankstelle	4/7	Veränderungen am Handvoltmeter	4/19	Rätselhaftes Blinken,	12/23
Sport auf der Straße	4/13	Ausgediente Bleiakkumulatoren	4/22	Gewinde defekt	12/23
Nochmals Linksabbieger	5/6	Neue Kennzeichnung von Kraft-	.,	Dach abdichten	12/23
Wider die Selbsttäuschung	6/6	fahrzeuglampen	4/23		
"Wir leben"	6/7	Mit Pascal leben	4/23	Sachsenring-Informationen	
Konsequent differenziert Parken im Keller	7/10 7/28	Autoelektrik ohne Rätsel (2)	5/12	Jaarsenning-intormationen	
Pferd im Trabant		Der verschwundene Magnetismus	5/22	Wann Bremsbacken wechseln?	1/27
Fragen zur StVO	8/6 8/7	Stroboskop-Einstellpraxis	6/13	Zur Zweikreisbremse	2/26
Sommerverkehr	8/9	Stroboskop für Pkw	6/15	Kosmetik für den Wagen	3/23
Auf der Sünderbank	8/15	Zuerst knabbert's an Kanten	6/20	Lenkstockhebel anders gesichert	6/22
Gurt-Halbjahr	9/13	Autoelektrik ohne Rätsel (3)	7/12	Automatikgurte im Trabant	8/23
Es geht ums Braune	11/9	Kurzschluß	7/15	Wie lange hält das Schaltgetriebe?	8/26
	11/17	Stellungnahme	7/15	Längere Wartungsintervalle für den	
Lagebericht	11/19	Sinkende Motorleistung	7/15	Trabant	11/26
Sicherheit durch gutes Sehen	12/10	Kabelbrand	7/15	Bremsflüssigkeit für Zweikreisbremse	12/23
Alterserscheinungen	12/14	Kraftstoffverbrauch sofort ablesbar	8/22	Bremsleitungen wechseln	12/23
Vor Stehenden warnen	12/15	Autoelektrik ohne Rätsel (4)	9/16	Wisch-Wasch-Anlage	12/23
To distribute the first terms of		Stoßdämpfer	9/22	Heckschraubenscharnier pflegen	12/23
Vorkohrongenientien		Kompressionsverluste	10/12		
Verkehrsorganisation		Kompressionsprüfgerät selbst gebaut	10/14	Selbst geholfen	
Parken an F-Straßen —		Autoelektrik ohne Rätsel (5)	11/12		
Bezirk Frankfurt (Oder)	1/12	Zusätzliche Bremsleuchten an Heck-		Trick mit Wagenheber	5/25
Bitte umsteigen!	2/4	scheiben von Pkw sind unzulässig	11/18	Dacia:	
Parken an F-Straßen		Störungen an der Bremsanlage Bessergemachtes am "BASTEI"	11/25	VK 88 im Winter	1/26
Bezirk Halle	2/16	"Löten" ist möglich (Kunststoff)	12/22 12/25	Anlassergeräusche	3/25
2× Kinder ausgewechselt	3/12	Halogenlampen vorgesehen	12/26	Vergaservereisen passé	4/25
Kraftstoffeinsparung	3/19	ridiogenidiiipen vorgesenen	12/20	Gaze vorm Luftschlitz	7/26
Gefährliche "Streiche"	5/7			Wasser im Fahrgastraum	7/27
Der Berliner Ring	5/15	Du und dein Trabant		Kraftstoff gespart	8/25
Schilder - Bürger - Streiche	6/4			Schmutzfänger vorn	9/24
Parken in Städten – Rostock	6/16	Seltener Defekt am Anlasser	1/27	Benzin im Öl	9/25
Raststätten Richtung Rostock	6/24	Nachrüstung von Versehrtenfahrzeugen	2/26		
Hinweise für die Fahrt im Ostseebezirk		Störungen beim Radioempfang	2/26	Lada:	
Pfeile als Zusätze	7/20	Besser so umklemmen	2/26	Kleine Fehler - große Folgen	1/25
Autobahnzeichen	8/4	Kein Ölverlust beim Hycomat	2/26	Zusätzlicher Schalter	1/26
Parken in Städten — Görlitz Reaktion aus Dresden	8/8	Ungefilterte Nebenluft	2/26	Sparsamer mit dem Lada	2/23
Parken in Städten – Jena	8/11 9/20	Kupplungsbelag verschlissen Sitz kontrollieren	2/27	Schock-Kontrolle	4/23
Parken in Städten – Neubrandenburg	10/16	Lichtmaschine entmagnetisiert	2/27	Schutz des Kühlers	4/24
Parken in Städten – Karl-Marx-Stadt	11/16	Umgekehrte Polladung	2/27	Schmierung gesichert	4/25
Parken in Städten – Magdeburg	12/16	Rückfahrscheinwerfer	3/23	Druckpunkt genügt	5/25
Irritierung durch Einsparung	12/17	Radioeinbau	4/21	Kraftstoffanzeige	5/25
Autobahn Praha-Bratislava	12/28	Knöpfe besser im Griff	4/21	Lichtmaschinengeräusch	6/18
		Unstabiler Leerlauf	4/21	Spiegelersatz	6/18
Tost/Rougesilungs		Summer erinnert	4/21	Schlagen unterm Wagen	6/18
Toct/Rourtailungen		Fehler gefunden (Zündaussetzer)	4/21	Getriebeölwechsel	6/18
Test/Beurteilungen					7/01
Test/Beurteilungen Dachgepäck — wieviel Zuschlag	1/5	Antenne unterm Dach	5/23	Benzingeruch	7/26
	1/5 1/7			Bremsbelag fehlte	9/24
Dachgepäck — wieviel Zuschlag		Antenne unterm Dach	5/23		

Blinkgeber repariert	12/25	Wartburg-Informationen		Plovdiv (VR Bulgarien)	10/28
Wasser muß ablaufen	12/25		100	Polnische Regeln	10/29
Schock-Kontrolle	12/25	Gurte im Wartburg	3/22	StVO-Unterschiede (ČSSR)	10/30
		Aktuelles vom Wartburg 353	11/28	Reiseimpressionen - Melnik (Bulg.)	11/29
Moskwitsch:					
Hochklappbare Scheibenwischer	1/25	Taskaile international	•	Auf zwei Rädern	
Kaltstartschwierigkeiten	2/24	Technik international		Aui zwei kudeili	
Zweiter Rückfahrscheinwerfer	4/24	Peugeot mit "Barrieren"	1/21	X. Wintertreffen für Motorradfahrer	3/26
Rückwärtsgang "klemmt"	8/25	Tercel von Toyota	1/21	Es ist wie beim Stierkampf	4/28
Wendekreis einstellen	9/24	Mal Front- mal Allradantrieb	1/21	Klemmer kommen angemeldet	4/29
Schlecht gebremst	12/24	Polonez-Bus	3/3	Motorräder von morgen	5/26
Julicuit gebienist	12/24	Dacia mit Spoiler	3/20	Sparsame TS 150	5/27
44		Citroën mit großer Klappe	3/20	S 51 startklar	6/12
Polski-Fiat 125p:		Sicherheits-Monitor	3/21	Tachometer-Tip	6/27
Keine Ölzusätze	1/25	"Fuego"	3/21	Reflexreifen machen sicher	6/27
Unregelmäßiger Leerlauf	4/25	Neu: "Tuliza"		Mit Kardanwelle	6/27
3			3/21	Stecker säubern	6/27
		Sensoren im Auto	3/21	Alles anders	6/27
Saporoshez:		Turbo-Flitzer "R 5"	4/20	"Integral" von PERFEKT	7/24
Kurzschluß	3/25	"Camargue"	4/20		
Anschluß der Anhänger-Steckdose	7/27	Erste Etappe in Saporoshe	5/8	Stadtmeister gesucht	7/24
		Die Dacia-Familie wächst	6/26	Mehr als eine Million	8/27
Škoda:		Škoda-Spezialitäten	6/26	Noch sportlicher	8/27
Skoda:		Zastava im Kleinformat	8/20	Wenn die Batterie "tropft"	9/27
Signaleinrichtung für		` Lada von morgen	8/20	Zweitakter ziehen	9/27
2. Vergaserstufe	2/24	Auto auf zwei Rädern	11/21	Neue CZ-Variante	9/27
Gebrochener Benzinschlauch	2/25	Sechsrädriger Hybrid	11/21	Tachonadel zitterte	9/27
Platz für Kanister	4/25	Wolga "GAS 1302"	11/27	Zündeinstellung bei Mopeds	12/27
Öldrucklampe leuchtet	5/25	Lada 1300 S	11/27	Wer repariert Motorradanzug?	12/27
Stromausfall	5/25	Renault 18 (Turbo-Trick)	12/21	Anzug schützt vor Verletzungen	12/27
Schiefziehen durch Reifen	6/18			3	,
Defekte Lichtmaschine	8/24				
Besseres Gasgeben	8/25	Touristik		Verschiedenes	
Kühlwasserverlust	8/25	Touristik		Versurieueries	
Geräusche gedämpft	9/24	Wanderers Ruh'	1/28	Autopflege (VIII)	1/13
Waschpumpe versagte	12/24	Übernachtungsmöglichkeiten für eine	.,20	Was müssen Schüler vom Verkehr	.,
		Warschau-Reise	1/28	wissen?	1/16
Türbegrenzer sichern -	12/25		23.0	Sicherheit im RGW	1/16
		Teufelsmauer	2/28		2/7
Wartburg:		Fahrt zum Dukla-Paß	2/28	Es brennt!	4/8
Brandursache Lichtmaschine	1/26	Goethe: "Erdenparadies"	3/28	Geldstrafe	4/10
		Reisehinweise (SU)	3/29	Sie werden plaziert	5/9
Klappern am Heck	3/25	Mauergeschichte	4/26	Tankstellen der DDR (Sommer 1980)	5/20
Schiebedach mit Duscheffekt	4/24	Benzinpreise (soz. Länder)	4/26	Minol-Neuigkeiten	6/6
Einsteckbare Kopfstütze	6/19	Felsenkirchen	4/27	In einer Sekunde	6/11
Arretierte Rückenlehne	7/26	Umweltschutz (ČSSR)	4/27	Zeichen ohne Geheimnisse	7/18
Gestörter Rundfunkempfang	7/27	Transitvariante	5/4	Zwischen Baum und Borke -	
Kapitel Schiebedach	8/24	Nicht nur für eine Nacht	5/5	Ölwechselfristen	8/10
		Höchstgeschwindigkeiten	5/5	Wie der Herre so's Gescherre	9/8
Zastava:		Parken in Praha	5/5	Garagenplatz für Lastanhänger	9/22
Wirtschaftlicher und wärmer	OIOE		5/5	Vorsicht mit Flüssiggas	9/23
	2/25	Bulgarische Campingpreise	200		
Getriebeölwechsel	6/18	Streckenbericht	5/28	Sie werden plaziert	9/31
Defekte Blinkanlage	7/26	Reiseimpressionen (1)		Messe-Rundgang	10/4
		Berlin-Vidin	6/8	Geschwindigkeit ist keine Hexerei	10/7
		Balkan-Trassen	6/24	Braune Bestätigungsmarke	10/8
Imperhandel informiert		Kleinod Cheb	6/28	Alles über Zulassungen (1)	10/9
D:		Transit-Camping (ČSSR)	6/29	Unfreundlicher Akt	10/17
Diagnosewerte und technische		Reiseimpressionen (2)		Schreckschuß	10/18
Daten (8) — Dacia 1300	1/24	Bulgarischer Verkehr	7/4	Insassen-Versicherung: Wozu?	10/19
Vorderradlager am Lada	2/22	Bularische Kostbarkeiten	7/7	Tankstellen der DDR (Winter 1980/81)	10/20
Veränderungen am Škoda 105/120	3/24	Sowjetischer Straßenverkehr	8/3	Wirtschaftlichere Autos	10/22
Ventileinstellungen beim Škoda 105/120			8/12	Gegen Langfinger	10/23
Zündeinstellung beim Škoda	6/23	Polnische Verkehrserziehung		Autoroutenatlas	10/23
Der Vergaser des Wolga GAS 24	7/22	Miliz-Gespräche (1)	8/13		
Neu beim Lada: Vergaser/Zündverteiler	8/16	Polnische Gutscheine	8/28	Alles über Zulassungen (2)	11/8
Die Škoda-Bremsanlage	10/24	Camping in Budapest	8/28	Auf anderen Straßen — Japan	11/20
Die Bremsanlage des Polski-Fiat		Ausflug in die Berge (ČSSR)	8/29	Mehr Reifenservice	11/30
1300/1500	11/22	Fahrende Gentlemen (VR Polen)	9/12	Autoartistik	12/9
Schmierstoffempfehlung für		Kap Kaliakra (VR Bulgarien)	9/28	Fahren auf winterlichen Straßen	12/18
Import-Pkw	12/26	Miliz-Gespräche (2)	9/29	Jahres-Inhaltsverzeichnis	12/29
	1	and a transfer of the last	4.4		